UNO group UNIQA

Legepladsinspektøren
v/Michael Osbæck Jensen

Inspektion af legepladsredskaber

På foranledning af**:**

UNO-UNIQA Group A/S
Dennis Lulau
Industriparken 9
4640 Faxe

er der **Uge 30 – 2025** gennemført inspektion af legepladsredskabet beliggende hos:

Grundejerforeningen Gyvelkæden
Legeplads bag Syrenkæden 19
2670 Greve

På grundlag af inspektion, er der i **Uge 30 – 2025**, af legepladsinspektør **Michael Osbæck Jensen,** færdiggjort omstående inspektionsrapport, med resultater der omfatter det af rekvirenten bestilte arbejde.



Resultat:
Inspektionen er gennemført med følgende resultat:
Der er fundet 3 afvigelser på de testede redskaber
10 sider i alt inkl. forside.



Grundoplysninger:

Der er fra rekvirenten ikke udleveret skriftlige oplysninger om installation, vedligehold jfr. DS/EN 1176-1 punkt 6.

Som udgangspunkt er redskaberne ikke mærket med fabrikantens navn, redskabets identifikation og fremstillingsår som foreskrevet i DS/EN 1176-1 pkt. 7.1 og 7.2.

Inspektionen er foretaget under iagttagelse af dansk rets almindelige ansvars- og erstatningsregler, dog er inspektionen foretaget uden ansvar for eventuelle skader, der sker på ting eller personer som følge af brugen af de inspicerede redskaber m.m.

Vilkår:

Inspektionen er foretaget i henhold til de gældende standarder, som er: DS/EN 1176-1, DS/EN 1176-2, DS/EN 1176-3, DS/EN 1176-6, DS/EN 1176-7 og DS/EN 1177. Disse standarder er udgivet i Danmark første gang i 2008 på engelsk og på dansk i 2009.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1.

Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet med testudstyr på stedet, men det vurderes udelukkende visuelt, om faldunderlaget har de fornødne stødabsorberende egenskaber. *Afvigelser vil være påtalt i rapporten.*

Der er ikke foretaget statiske beregninger i henhold til DS/EN 1176-1.

Der er ikke foretaget udgravning ved stolper, med mindre det er nævnt i forbindelse med gennemgangen af legeredskaberne. Legeredskaberne eller dele af disse er ikke blevet demonteret for at konstatere eventuelle fejl og mangler.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på ”Lov om produktsikkerhed”, herunder til definitioner vedrørende ”Produkt”, ”Producent” og ”Sikkert produkt” samt ”Straffebestemmelser”.

BFLI
BRANCHEFORENINGEN FOR LEGEPLADSINSPEKTØRER

Legepladsinspektøren
v/Michael Osbæck Jensen
Østkildevej 37
4793 Bogø By
CVR/SE: 32 16 37 93
Mail: LMOJ@mail.dk Tlf.: 2064 9611

DNV·GL

UNO group
UNIQA Unikke og enestående løsninger til inde- og udemiljø



DNV

CERTIFIKAT

Certifikat nr.: 023

Dette bekræfter at

Michael Osbæck Jensen

Fødselsdato: 21-06-1958

har deltaget i og bestået en skriftlig eksamen, herunder en inspektion af en legeplads, og er dermed certificeret som

LEGEPLADSINSPEKTØR

Kursusdato: 3.-7. marts 2014. Første udstedelse af dette certifikat: 01-09-2014.
Gyldighedsperiode: 01-09-2023 – 01-09-2026

Certifikatet gælder for inspektion i henhold til følgende standarder for Legepladsredskaber og -underlag:

DS/EN 1176-1:2008 & 2017 - Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-2:2009 & 2017 - Gynger - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-3:2009 & 2017 - Rutsjebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-4:2009 & 2017 - Svævebaner - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-5:2009 & 2019 - Karruseller - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-6:2009 & 2017 - Vipper - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-7:2008 & 2020 - Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift
DS/EN 1176-10:2009 - Fuldstændigt lukkede legeredskaber - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1176-11:2014 - Tredimensionelle klatrenet - Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 1177:2018 + AC:2019 - Støddæmpende legepladsunderlag – Metoder til bestemmelse af støddæmpning
DS/EN 15312 + A1:2010: Frit tilgængeligt multisportsudstyr - Krav, herunder sikkerhedskrav, og prøvningsmetoder
DS/EN 14974 + A1:2010 & 2019: Skaterparker - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
DS/EN 16630:2015: Fastinstalleret udendørs fitnessudstyr
DS/EN 16899:2016: Sportsudstyr - Sports- og fritidsudstyr – Udstyr til parkour

Certifikatet omfatter IKKE: DS/EN 1176-1:2008 & 2017 Anneks A, B og C - DS/EN 1176-2:2009 & 2017 Anneks B og C - DS/EN 1176-4:2009 & 2017 Anneks A og B - DS/EN 1176-5:2009 Anneks A - DS/EN 1176-6:2009 & 2017 Anneks A,B,C og D.

Sted og dato:
København, 4. december 2023

Underskrevet på vegne af
DNV Business Assurance Denmark A/S

Birgit Lund Nielsen
Training Manager

DNV Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup - Tlf.: +45 3945 4800 - Web: www.dnv.dk/training

Legepladsinspektøren
v/Michael Osbæck Jensen
Østkildevej 37
4793 Bogø By
CVR/SE: 32 16 37 93
Mail: LMOJ@mail.dk Tlf.: 2064 9611

BFLI BRANCHEFORENINGEN FOR LEGEPLADSINSPEKTØRER
DNV·GL



Standardernes ikrafttrædelse:

Standardens nummer	Standardens emne	Seneste dato for standardens ikrafttræden	Seneste dato for foregående standards tilbagetrækning
DS/EN 1176-1	Generelle sikkerhedskrav	April 2018	Okt. 2018
DS/EN 1176-2	Gynger	April 2018	Okt. 2018
DS/EN 1176-3	Rutsjebaner	April 2018	Okt. 2018
DS/EN 1176-4	Svævebaner	April 2018	Okt. 2018
DS/EN 1176-5	Karruseller	April 2020	Okt. 2019
DS/EN 1176-6	Vipper	April 2018	Okt. 2018
DS/EN 1176-7	Vedligehold, Inspektion og installation	April 2020	Okt. 2020
DS/EN 1176-10	Fuldstændigt lukkede legeredskaber	Nov. 2008	Maj 2009
DS/EN 1176-11	Tredimensionelle klatrenet	Aug. 2014	Feb. 2015
DS/EN 1177	Faldunderlag	Januar 2018	Juli 2018

Lovens betydning for ejeren

Legeredskaberne:

Den gældende lovgivning har betydning på flere områder. Alle legepladsredskaber skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden.

Det kan opnås ved, at redskaberne produceres i henhold til standardernes krav.

Det følger heraf, at de legepladsredskaber, der er anskaffet efter standardernes ikrafttræden, senest skal overholde disse pr. 1. juni 2009 / okt. 2018

Standarder gælder ikke med tilbagevirkende kraft.

Redskaber, der er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer efter ikrafttrædelsen af de gældende udgaver af DS/EN 1176 og DS/EN 1177, skal opfylde kravene i disse senest pr. 1. juni 2009.

Redskaber, der er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer før ikrafttrædelse af DS/EN 1176 og DS/EN 1177, skal opfylde de krav, der var gældende på daværende tidspunkt.

Redskaber, der er anskaffet, opstillet eller hvorpå der er foretaget ændringer i overgangsperioden fra 30. november 2008 til 31. maj 2009, skal opfylde kravene i enten den tidligere udgave af standarden eller kravene i den nugældende udgave fra 2008.

BFLI
BRANCHEFORENINGEN FOR LEGEPLADSINSPEKTØRER
Legepladsinspektøren
v/Michael Osbæck Jensen
Østkildevej 37
4793 Bogø By
CVR/SE: 32 16 37 93
Mail: LMOJ@mail.dk Tlf.: 2064 9611
DNV·GL

UNO group
UNIQA Unikke og enestående løsninger til inde- og udemiljø


 **Foto 1**	**Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:** DS/EN 1176-1 Generel DS/EN 1176-2 Gynger DS/EN 1176-3 Rutsjebaner DS/EN 1176-6 Vipper DS/EN 1176-7 Vedligehold DS/EN 1177 Faldunderlag
 **Foto 2**	**Gyngestativ med dækgynger** **Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:** DS/EN 1176-1 Generel DS/EN 1176-2 Gynger DS/EN 1176-7 Vedligehold DS/EN 1177 Faldunderlag **Producent: UNO** **Årgang: Ukendt (Mærkning ikke læsbar)** **Produkt nr.: 020415?**
 **Foto 3**	*Problem:* En dækgynge er let mørnet/defekt omkring monteringsbøjler *Kilde i standarderne:* DS/EN 1176-7 pkt. 8.2.7 *Korrigerende vedligehold* *Udskift defekte dele*

Legepladsinspektøren
v/Michael Osbæck Jensen
Østkildevej 37
4793 Bogø By
CVR/SE: 32 16 37 93
Mail: LMOJ@mail.dk Tlf.: 2064 9611

BFLI BRANCHEFORENINGEN FOR LEGEPLADSINSPEKTØRER
DNV·GL

 **Foto 4**	**Opstilling med rutsjebane** **Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:** DS/EN 1176-1 Generel DS/EN 1176-3 Rutsjebaner DS/EN 1176-7 Vedligehold DS/EN 1177 Faldunderlag **Producent: Lappset** **Årgang: 2007** **Produkt nr.: Q 95014**
 **Foto 5**	**Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler**.
 **Foto 6**	**Akselvippe** Følgende standarder er benyttet ved inspektionen: DS/EN 1176-1 Generel DS/EN 1176-6 Vipper DS/EN 1176-7 Vedligehold DS/EN 1177 Faldunderlag **Producent: Lappset** **Årgang: Ukendt (Mærkning ikke læsbar)** **Produkt nr.: 010300 ?**

BFLI BRANCHEFORENINGEN FOR LEGEPLADSINSPEKTØRER
Legepladsinspektøren
v/Michael Osbæck Jensen
Østkildevej 37
4793 Bogø By
CVR/SE: 32 16 37 93
Mail: LMOJ@mail.dk Tlf.: 2064 9611
DNV·GL



Foto 7

Problem:
Der er slør i de beærende bøsninger

Kilde i standarderne:
DS/EN 1176-7 pkt. 8.2.7 *Korrigerende vedligehold*
Udskift defekte dele



Foto 8

Fjedervippe

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-6 Vipper
DS/EN 1176-7 Vedligehold

Producent: BabyCam
Årgang: 2017
Produkt nr.: 0805



Foto 9

Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.

Legepladsinspektøren
v/Michael Osbæck Jensen
Østkildevej 37
4793 Bogø By
CVR/SE: 32 16 37 93
Mail: LMOJ@mail.dk Tlf.: 2064 9611

BFLI BRANCHEFORENINGEN FOR LEGEPLADSINSPEKTØRER
DNV·GL

UNO group
UNIQA Unikke og enestående løsninger til inde- og udemiljø


 **Foto 10**	**Fjedervippe** Følgende standarder er benyttet ved inspektionen: DS/EN 1176-1 Generel DS/EN 1176-6 Vipper DS/EN 1176-7 Vedligehold **Producent: BabyCam** **Årgang: 2017** **Produkt nr.: Ukendt**
 **Foto 11**	**Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.**
 **Foto 12**	**Sandkasse** Følgende standarder er benyttet ved inspektionen: DS/EN 1176-1 Generel DS/EN 1176-7 Vedligehold **Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.**

BFLI BRANCHEFORENINGEN FOR LEGEPLADSINSPEKTØRER
Legepladsinspektøren
v/Michael Osbæck Jensen
Østkildevej 37
4793 Bogø By
CVR/SE: 32 16 37 93
Mail: LMOJ@mail.dk Tlf.: 2064 9611
DNV·GL

UNO group
UNIQA Unikke og enestående løsninger til inde- og udemiljø




Foto 13

Legehus

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen:

DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-7 Vedligehold

Producent: Ukendt
Årgang: Ukendt
Produkt nr.: Ukendt



Foto 14

Problem:
Tagbrædder og det bærende spær er nedbrudt af råd i væsentlig grad

Kilde i standarderne:
DS/EN 1176-1 pkt. 4.2.2 *Konstruktionsintegritet*
DS/EN 1176-7 pkt. 8.2.7 *Korrigerende vedligehold*
Udskift defekte dele



Foto 15



Foto 16

Legepladsinspektøren
v/Michael Osbæck Jensen
Østkildevej 37
4793 Bogø By
CVR/SE: 32 16 37 93
Mail: LMOJ@mail.dk Tlf.: 2064 9611

BFLI BRANCHEFORENINGEN FOR LEGEPLADSINSPEKTØRER
DNV·GL

 **Foto 17**	**Kolbøttestang** Følgende standarder er benyttet ved inspektionen: DS/EN 1176-1 Generel DS/EN 1176-7 Vedligehold DS/EN 1177 Faldunderlag
 **Foto 18**	**Legeopstillingen opfylder kravene i forhold til ovennævnte standarder, da der efter gennemgang ikke er konstateret fejl eller mangler.**

BFLI BRANCHEFORENINGEN FOR LEGEPLADSINSPEKTØRER
Legepladsinspektøren
v/Michael Osbæck Jensen
Østkildevej 37
4793 Bogø By
CVR/SE: 32 16 37 93
Mail: LMOJ@mail.dk Tlf.: 2064 9611
DNV·GL